

BEKANNTE FEHLER: LAN EINSTELLUNGEN (GREEN MODE)

Unter bestimmten Umständen kann es bei einer «gesplitteten» UKV-Installation vorkommen, dass keine Verbindung vom PC oder von der TVision-Box zu Stande kommt. Dies hat mit der Energie-Einstellung des FL1 Homeservers zu tun.

Als Massnahme muss der LAN-Port auf «immer aktiv» geschaltet werden.

Energie-Einstellungen

Hier können Sie einzelne LAN-Anschlüsse manuell deaktivieren.

	immer aktiv	automatisch erkennen (power mode)	automatisch erkennen (green mode)	deaktiviert
LAN-Anschluss 1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
LAN-Anschluss 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LAN-Anschluss 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LAN-Anschluss 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Überehmen Abbrechen Hilfe

BEKANNTE FEHLER: WLAN BEI ÄLTEREN APPLE-GERÄTEN

Das 5-GHz-Frequenzband kann bei älteren Apple-Geräten (Mac, iPhone, iPod, etc.) Probleme verursachen. Diese erhalten dann keine IP-Adresse und somit keine Internetverbindung. Bei neueren Apple-Geräten funktioniert es problemlos.

Massnahme: Deaktivieren des 5-GHz-Frequenzbandes.

Funknetz

Ihre FRITZiBox kann ein WLAN-Funknetz sowohl im 2,4-GHz-Frequenzband als auch im 5-GHz-Frequenzband erstellen. Der Name des jeweiligen Funknetzes ist frei wählbar. Sobald die Funknetze aktiv geschaltet sind, können Sie an diesen WLAN-Geräte anmelden. Sie sehen die Liste der bekannten WLAN-Geräte und können diese bearbeiten und einschränken.

Funknetz

Das WLAN-Funknetz Ihrer FRITZiBox ist für andere WLAN-Geräte mit einem Namen, der sogenannten SSID, sichtbar.

2,4-GHz-Frequenzband

WLAN-Funknetz aktiv

Name des WLAN-Funknetzes (SSID) connectaWLAN_00011

MAC-Adresse BC:05:43:BE:72:88

5-GHz-Frequenzband

WLAN-Funknetz aktiv

Name des WLAN-Funknetzes (SSID) connectaWLAN_00011-5GHZ

MAC-Adresse BC:05:43:BE:72:84

Name des WLAN-Funknetzes sichtbar

AVM Stick & Surf aktivieren

BEKANNTE FEHLER: REBOOT NACH KONFIGURATION

Sind TVision STBs angeschlossen und es werden Änderungen unter den Menüpunkten „Internet“ oder „Heimnetz“ vorgenommen, muss der FL1 Homeserver neu gestartet werden. (System -> Zurücksetzen -> Neustart)



The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. On the left is a navigation menu with 'Internet' and 'Heimnetz' highlighted in red. The main content area is titled 'Übersicht' and displays the following information:

- FRITZ!Box Fon WLAN 7390
- Aktueller Energieverbrauch: 42%
- Verbindungen**
 - Internet: verbunden seit 06.12.2013, 13:05 Uhr, Tele
 - Telefonie: 2 Rufnummern aktiv: 2960234, 2960235
- Anschlüsse**
 - DSL: bereit, 32,7 Mbit/s \downarrow 3,6 Mbit/s \wedge
 - LAN: verbunden (LAN 2)
 - WLAN: an, gesichert
 - DECT: an, 2 Schnurlostelefone angemeldet
 - USB: kein Gerät angeschlossen
- Anrufe** (heute 0) [mehr \(0\)...](#) [AB](#): Keine Anrufe vorhanden
- Netzwerk**: 6739i00085D